

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ФГУП РЧЦ ДФО
В.Г. Худяков
« 28 » 06 20 12 год

АКТ О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ (помещения)

Комиссия в составе:

Председатель: Директор филиала ФГУП РЧЦ ДФО по Камчатскому краю Гуров Д.В.

Члены комиссии:

Заместитель директора филиала ФГУП РЧЦ ДФО по Камчатскому краю Глинкин В.И.

Инженер филиала ФГУП РЧЦ ДФО по Камчатскому краю Булгаков В.В.

составила настоящий акт в том, что в период с 02.05.2012 по 03.05.2012 провела обследование административного здания филиала ФГУП РЧЦ ДФО по Камчатскому краю, расположенному в г. Петропавловске-Камчатском, по ул. Колхозная, 15.

В ходе обследования выявлены следующие дефекты и повреждения: в зимний период времени эксплуатация кровли показала, что снежные массы лавинообразно сходят на соседний земельный участок частной территории, где смерзаются в ледяные завалы. Кроме того возникает опасность получения травмы людьми от падающих ледяных глыб.

Вышеперечисленные дефекты оказывают влияние на безопасность людей, находящихся вблизи административного здания.

Основной причиной возникновения дефектов является отсутствие технических средств снегозадержания на кровле.

Для устранения выявленных дефектов необходимо: провести работы по установке снегозадержателей на кровле административного здания.

Перечень работ представлен в таблице 1:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Устройство снегозадержателей	100м	80	

Объем необходимых материалов представлен в таблице 2:

№ п/п	Перечень материалов	Единица измерения	Объем	Количество материалов		Стоимость, руб.	
				На единицу объема	На весь объем	На единицу объема	На весь объем
1	Снегозадержатель	м.	80	1	80	150	12000
2	Крепление для снегозадержателя	шт.	32	1	32	550	17600

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



Д.В. Гуров

В.И. Глинкин

В.В. Булгаков